

Bosch kombi arıza kodları ve çözümleri – PDF İNDİR

Arıza kodları bir cihaz da meydana gelen bir arızanın hangi parçadan kaynaklanmış olabileceğini işaret etmektedir. Kombiler, çamaşır makineleri Bulaşık makineleri ve bazı elektrik ev ürünlerin de arıza kodları ile muhtemel arızanın nerede olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz.

Bosch Arıza Kodlarının Ne Anlama Geldiğini Nasıl Anlarız?

[Bosch kombi arıza kodları](#) kombinin ekranında yazar. Kombiniz de ekran yoksa veya [kombi arıza kodları](#) yazmıyorsa o zaman da kombi panelinde bulunan gösterge ışıklarından [kombi arıza](#) kodunu bulabileceksiniz. Mesela bosch marka kombinin arıza kodlarından birinden örnek vermek gerekirse...

Reset ışığı + 90 ışığı aynı anda yanıyorsa; Kombiye az veya çok fazla elektrik geliyor demektir. Bu durum da kombi arıza kodu sizlere kombiye Regülatör takmanızı söylüyor.

Bosch kombi arıza kodları ve çözümleri

RESET + 45 ışığı: Aşırı ısınma limit termostat hatası (cihaz pompası arızası) Kombi servisine başvurun.

RESET + 60 ışığı: Alev oluşmadı veya alev oluştuğu halde iyon hissetmedi arızası. Kombi servisine başvurun.

RESET + 75 ışığı: Hatalı iyon gaz açılmadan iyonun alev görmesi arızası. İyon arızası.

RESET + 90 ışığı: Düşük voltaj uyarısı – Regülatör kullanmalısınız.

RESET + 90 + 45 ışığı: Diferansiyel basınç arızası kodudur. Basınc seviyesi yetersiz.

RESET + 90 + 60 ışığı: Kalorifer petek sıcaklık sensörü NTC arıza kodu. Ntc arızası.

RESET + 90 + 75 ışığı: Sıcak musluk suyu sensör hatası

Bosch Kombi ekranında gösterilen arıza kodu

Bosch C1-A4\80 ışığı: Dif.basınç şalteri işletme esnasında açıyor

Bosch C6-A4\70 ışığı: Dif.basınç şalteri devreye girmiyor, devreyi kapatmıyor ise ateşleme arızası var demektir.

Bosch E9\40 ışığı: Aşırı ısınma,emniyet termostadı devreye girmiş hatası olabilir.

Bosch E2\40-50 ışığı: Gidiş suyu sıcaklık sensörü arıza kodu

Bosch EA\50 ışığı: Ateşleme hatası olabilir.

Bosch B1\50-60 ışığı: Seçim şalteri (DIP Switch) poz. Seçim hatası

Bosch A7\60-70 ışığı: Sıcak kullanım suyu sıcaklık sensörü doğru monte edilmemiş veya arızalı

Bosch CE\40-50-60-70 ışığı: Isıtma devresinde sıcaklık artış hızı çok yüksek

KAYNAK: <https://temkombiservisi.com/blog/bosch-kombi-ariza-kodlari-ve-cozumu.html>